autoplan.se

Exempel märkning av leverantörsfaktura

Fordon: Volvo 60 4 dörrar Sedan 2,4T Business B5244T3 M56
181631 2002

Reg. nr: ABC 123 (1)
Mätarställn: 80844 (2)
AO-nummer: 1599660
Mottagen: 2005-10-12

(3) *Jobbnr:* 1 — *Priser exklusive moms*

Benämning	*Ant*	*Pris*	*Mk*	*Rab.*	*Avgår*	*Summa*
Servicepaket 8000 mil, innehåller:	1,00					
(4) Servicearbete vid 80 000 km.	1,00	1787,20	2			1787,20
Spolarvätska(BI 3680149)	1,00	23,20	2			23,20
Mobil synt S 5W-40(BI 95040020)	5,80	110,00	2			638,00
Miljöavgift Olja	5,80	5,00	2			29,00
Filterinsats(VO 1275810)	1,00	80,25	2			80,25
Partikelfilter(VO 9204626)	1,00	267,50	2			267,50
(5) Packning(VO 977751)	1,00	10,59	2			10,59
Vindrutetorkarbladspaket , innehåller:	1,00					
(5) Byte 2 st blad för vindrutetorkare.	1,00	54,30	2			54,30
Torkarbladsats(VO 274481)	1,00	321,00	2			321,00
T-bladspaket strålkastare 2 sidor innehåller:	1,00					
(4) Byte 2 st blad för strålkastartorkare.	1,00	54,30	2			54,30
Torkarbladsats(VO 274433)	1,00	133,75	2			133,75
Bromsklotspaket 2 hjul fram,innehåller:	1,00					
Bromsklotsar byte 2 framhjul	1,00	770,40	2			770,40
(5) Bromsklotssats(VO 8634921)	1,00	743,65	2			743,65

Summa: 4913,14

Text: Ok byta trasiga glödlampor samt torkarbölad vid behov...

(3) *Jobbnr:* 2 — *Priser exklusive moms*

Benämning	*Ant*	*Pris*	*Mk*	*Rab.*	*Avgår*	*Summa*
Byte 4 st däck.	1,00	597,30	2			597,30
SD/MI 205/55R16 Pilot Primacy V(BI 95032131)	4,00	1795,00	2			7180,00
Återvinningsavg. PV-däck	4,00	13,00	2			52,00
Ventil TR 413(BI 44842110)	4,00	4,70	2			18,80

Summa: 7848,10

(3) *Jobbnr:* 3 — *Priser exklusive moms*

Benämning	*Ant*	*Pris*	*Mk*	*Rab.*	*Avgår*	*Summa*
(4) Symtombaserad felsökning mek 1	1,00	420,00	2			420,00
Rep. Missljud från framvagnen vid körning på gropig väg/ kullersten. Följer hastigheten..						

1. Ange alltid registreringsnummer.
2. Ange alltid mätarställning.
3. Dela upp fakturan i jobbnummer.
4. Redovisa arbetstiden separat.
5. Specificera alla kostnader, stora som små.